

Gdańsk..., dnia 17.12.2020 r.

ZN. 5142. 716. 2019. PT/AK

PROTOKÓŁ

komisji konserwatorskiej

dotyczący: zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Bickelskiej 5
i Elżbietońskiej 3 w Gdańsku, dz. nr 132/1, 132/2,
132/3 obr. 090, na obszarze układu urbanistycznego miasta
Gdańskie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 8
decyzją Urzędu w Gdańsku z dnia 11.10.1997r - obecnie
pod nr 15 (nowy numer rejestru zabytków)

Obecni:

1. Tomasz Kojan
2. Grzegorz Sobczyk

jako przedstawiciele WUOZ w Gdańsku

przy udziale:

1. Krzysztof Kotakowski - insp. nadzoru inwestorskiego UG
2. Beata Jungo - projektant
3. Bartosz Rosenberg - kierownik robót budowlano-konserwatorskich
4. Marcin Kreft - nadzór konserwatorski (z ramienia wykonawcy)
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Ustalenia komisji:

W dniu dzisiejszym zebrana się komisja w składzie ja
w celu dokonania wyprawy tynkarskiej na budynki:
"A" - budynek Miastoprojekt
"B" - zajmowany w partycje przez restaurację
Elewacje północne budynku A należy poddać konserwacji
bieżącej w celu przywrócenia jej do stanu pierwotnego.

Należy tym samym chronić tynki cyklinowe kierowane
miejsc. Pozostałe ściany ujednolicić, naważ. masy tynkarskiej
producent: Arsanit
cokół - S 309 (parter budynku) mieszanka kruszywa drobnego
kroz, ugn.
pietra - S 310 drobiny czarne, kolor tła: piasek (bez, ztamany
piaskowy
stupy - czerni S 301
detale (ościeża okienne) - 3494 ztemena biel bez drobin
kruszywa

PLK2 zaznacza, że należy przy stopach przeprowadzić prace
zabezpieczające w stosunku do zbrojenia → konieczna powołuje
odparowanie się punktów tynkarskich.

Budynki C posiadają bardzo zaprawę firmę Arsanit ja.
a odcieniu nadejmy przez producenta SP 79P4
jest to kolor szary, zbliżony do betonu.

Powinno dotyczyć podcieni od str. ul. Elżbietanckiej
Natomiast w stosunku do modernizacyjnych prac wokół -
obecnym inwestor przedstawi próbki w szerokości zbliżonej
do białej.

Na miejscu budowy zostają okazane ceplana elewacji budynku
B w trakcie prac konserwatorskich. Sposób dołączania
cepy licowej jest odpowiedni. Zastosowano metodę sadu
oczyszczoną, konieczna stwierdziła, że należy część ubytków
cepy uzupełnić poprzez kitowanie (dwie postreliny). Natomiast
pozostałe postreliny wytyczyć i zachować jako świadectwo.
Prace konserwatorskie należy wykonać w odpowiedniej
temperaturze (powyżej 5 stopni C) w przypadku zarejestrowania
temperatur ujemnych prace przy elewacjach należy przerwać
a ile inwestor nie zapewni warunków sprzyjających do
wykonania prac. Na prenumeratę należy zastosować ocieplenie
betonowe. Zniszczone lica cegieł należy zrekonstruować.
Istniejące przy cokół należy zabezpieczyć przed wytykaniem
teściu zabytkowej (spoin) po wykonaniu prac konserwatorskich.
Należy wobec powyższego zastosować hydrofobizację.

Stanowisko właściciela / administratora obiektu:

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

podpisy pracowników

WYDZIAŁ OCHRONY ZABYTEKÓW

1. *Tomasz Kozłowski*
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk
2. *Sławomir Czerw*

Podpisy osób biorących udział
w komisji

1. *Krzysztof Kosiński*
uq.edu.pl
2. *Grzegorz*
3. *Bartosz Bożek*
4. *Tomasz*
5.
6.
7.
8.
9.

