Kominy
- odbić ruchone elementy,
- podnieść kominy tak by wysokość otworów bocznych byla ponad dachem 60cm,
- naprawić punktowo uszkodzone miejsca (laty z tynku silikatowego na siatce)
- usunąć pleśnie, algi i itp. środkiem grzybobójczym,
- ocieplić styroplanem ekstrudowanym o grubości 10cm, współczynnik 0,031 w/mk, montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem,
- wykończyć tynkiem silikonowo - silikatowy strukturalnym - kolor zgodnie z kolorystyką,
- wymienić czapy kominowe, pokryć blachą oraz wymienić konwektory i wentylatory zamontowane na kominach.

Wymiana rur spustowych oraz rynien w kolorze - zgodnie z kolorystyką

Okna
- demontaż istniejących okien,
- obsadzenia nowej stolarki z profili PCV (współczynnik u = 0,9 W/m2K) wraz z przebudową siłowników klap,
- podłączeniem siłowników,
- ociepleniem ścian,
- wykonania tynków uzupełniających,
- malowania nowych tynków - kolor zgodnie z kolorystyką.

Termoizolacja
- styropian 14 cm, λ ≤ 0,031 W/m2K, montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem
- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia
- podkład tynkarski
- tynk silikonowo - silikatowy strukturalny

Przedłużyć istniejący okap o 30cm, poprzez zastosowanie krokiewki 6x24 mocowane co 90cm złączami ciesielskimi i podbitką z desek gr. 2.5cm

Ocieplenie ścian attykowych styropianem 10cm, położenie nowej obróbki blacharskiej po wymianie pokrycia dachowego wywiniętego pod obróbkę blacharską

klapa dymowa należy przebudować siłowniki klap dymowych

Wymiana kratek wentylacyjnych

+|9,10 +|9,32 +|10,92

Termoizolacja, budynku ocieplonego styropianem gr. 10 cm
- styropian 5 cm, λ ≤ 0,031 W/m2K, montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem
- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia
- podkład tynkarski
- tynk silikonowo - silikatowy strukturalny

Termoizolacja
- styropian 14 cm, λ ≤ 0,031 W/m2K, montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem
- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia
- podkład tynkarski
- tynk silikonowo - silikatowy strukturalny

Uziemienie
zamontować nowe uziemienie

Cokół
- usunąć stare warstwy cokołu,
- naprawić punktowo uszkodzone miejsca (laty z tynku silikatowego na siatce)
- usunąć pleśnie, algi i itp. środkiem grzybobójczym,
- ocieplić styroplanem ekstrudowanym o grubości 14cm, współczynnik 0,031 W/m2K, montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem,
- cokół wykończony tynkiem mozaikowym na siatce - kolor zgodnie z kolorystyką

Termoizolacja, budynku ocieplonego styropianem gr. 10 cm
- styropian 5 cm, λ ≤ 0,031 W/m2K, montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem
- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia
- podkład tynkarski
- tynk silikonowo - silikatowy strukturalny

Wymiana kratek wentylacyjnych

Ocieplenie ścian attykowych styropianem 10cm, położenie nowej obróbki blacharskiej po wymianie pokrycia dachowego wywiniętego pod obróbkę blacharską

Termoizolacja
- styropian 14 cm, λ ≤ 0,031 W/m2K, montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem
- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia
- podkład tynkarski
- tynk silikonowo - silikatowy strukturalny

Kominy
- odbić ruchone elementy,
- podnieść kominy tak by wysokość otworów bocznych byla ponad dachem 60cm,
- naprawić punktowo uszkodzone miejsca (laty z tynku silikatowego na siatce)
- usunąć pleśnie, algi i itp. środkiem grzybobójczym,
- ocieplić styroplanem ekstrudowanym o grubości 10cm, współczynnik 0,031 w/mk, montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem,
- wykończyć tynkiem silikonowo - silikatowy strukturalnym - kolor zgodnie z kolorystyką,
- wymienić czapy kominowe, pokryć blachą oraz wymienić konwektory i wentylatory zamontowane na kominach.

Okna
- demontaż istniejących okien,
- obsadzenia nowej stolarki z profili PCV (współczynnik u = 0,9 W/m2K) wraz z przebudową siłowników klap,
- podłączeniem siłowników,
- ociepleniem ścian,
- wykonania tynków uzupełniających,
- malowania nowych tynków - kolor zgodnie z kolorystyką.

Przedłużyć istniejący okap o 30cm, poprzez zastosowanie krokiewki 6x24 mocowane co 90cm złączami ciesielskimi i podbitką z desek gr. 2,5cm

Wymiana rur spustowych oraz rynien w kolorze - zgodnie z kolorystyką

+|9,32 +|9,10

Malowanie balustrad zgodnie z kolorystyką

Termoizolacja, budynku ocieplonego styropianem gr. 10 cm
- styropian 5 cm, λ ≤ 0,031 W/m2K, montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem
- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia
- podkład tynkarski
- tynk silikonowo - silikatowy strukturalny

Projektował	Nazwisko	mgr inż.arch Edyta Opalińska	Podpis		Nr uprawnień i specjalność	MPOIA /003/2013 arch.	Data	08/2023
Opracował								
Sprawdził								
Kier. Prac.		Stanisław Rusek						08/2023

Pracownia: TW2
Stadium: PW
Skala: 1:100

Inwestor : WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY 44-350 GORZYCE UL. ZAMKOWA 8
Adres inwestycji: BUDYNEK "C" 44-350 GORZYCE UL. ZAMKOWA 8
Nazwa : *PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ, DOCIEPLENIA ŚCIAN I STROPODACHU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W GORZYCACH W BUDYNKU "C".*
Branża : ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku : ELEWACJE
Nr rys. **B.1806 - A-04**

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.