

Warunki eksploatacyjno – techniczne testera instalacji OCP śmigłowca.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa statycznego testera Pitota **Laversab model 6200 do sprawdzania szczelności i kontroli instalacji OCP śmigłowca.**

2. Specyfikacja:

Funkcje ciśnienia

- zakres 1 do 32 cali na Hg
- jednostki mmHg
- dokładność $\pm 1\%$ stawki

Funkcje pomiaru

- zakres 0 stopy/min do ± 10000 stóp/min
- dokładność $\pm 1\%$ prędkości wznoszenia
- jednostki stopy/min, metry/sek.

3. W skład zastawu wchodzi:

- wymienna bateria dla modelu 6200
- podgrzewacz dla modelu 6200
- interfejs enkodera dla 6200
- PS11218-4-4 Pilot Static Adapter, zawiera 1 pilot static adapter i 1 pilot static adapter z łączącą je linką/taśmą

4. Tester powinien mieć zabezpieczenie przed ujemną prędkością powietrza.

5. Tester powinien być mobilny (przenośny).

6. Zamówienia obejmuje jednorazową dostawę dokumentacji technicznej wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w formie papierowej.

7. Dostarczony tester musi być fabrycznie nowy i posiadać cechy ważnej legalizacji.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testera Pitota Laversab model 6200 do sprawdzania szczelności i kontroli instalacji OCP śmigłowca.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w niniejszym „Opisie przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, oryginalny wolny od wad technicznych i prawnych, kategorii pierwszej, dopuszczony do obrotu oraz pochodzący z bieżącej produkcji.

Warunki gwarancji:

- Dostawca udzieli gwarancji na produkt na okres 2 lat (24 miesiące) od daty podpisania protokołu przyjęcia — przekazania;
- Dostawca w okresie gwarancyjnym zapewni naprawy wyposażenia zestawu na własny koszt;
- dostarczone wyroby w ramach gwarancji muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechy ważnej legalizacji.

Zasady odbioru:

- sprzęt podlega odbiorowi ilościowo — jakościowemu w ramach odbioru wojskowego realizowanego przez komisję Odbiorcy;
- miejscem przeprowadzenia odbioru wojskowego jest siedziba Odbiorcy;
- Odbiorca przyjmuje wyrób na podstawie dokumentacji fabrycznej oraz odpowiedniej dokumentacji (świadectw) potwierdzających przez wyrób norm technicznych;
- sprawdzeniu podlegają między innymi: kompletność wyposażenia, karty gwarancyjne, świadectwa lub certyfikaty.

Miejsce dostawy:

Magazyn ZLT 12. WOG Inowrocław, Lotnisko Latkowo, 88 — 100 Inowrocław.

Inne wymagania:

- do wyrobu musi zostać dołączona dokumentacja zawierająca instrukcję użytkowania w tym obsługiwanie, napraw, w wydaniu książkowym lub na nośniku CD.

Dopuszcza się stosowanie tabel pomocniczych w formacie WORD, EXCEL itp. Ponadto w przypadku dużej objętości plików dopuszcza się przekazywanie OPZ w formacie elektronicznym na płycie CDR.

st. brygadier Piotr Wienbiński