


Wyniki badania stanu gruntu
sondą udarową typu DPL (SL)

ROŚCIĘCINO, gm. Kołobrzeg, dz. 16/193 – schronisko
dla zwierząt



Opracował: mgr B. Plichta