

1 numer otworu
6,3 rzedna wlotu otworu [m n.p.m.]

RODZAJ GRUNTU:

NB	nasyp budowlany	Żg	żwir gliniasty
	nasyp niekontrolowany	Pog	pospółka gliniasta
Gb,H	gleba, próchnica	Pg	piasek gliniasty
D	drewno	Πp	pył piaszczysty
	torf	Π	pył
Nm	namuł	Gp	głina piaszczysta
Nmi	namuł łąsty	G	głina
NmΠ	namuł pylisty	GΠ	głina pylista
Nmp	namuł piaszczysty	Gpz	głina piaszczysta zwięzła
Kr	kreda	Gz	głina zwięzła
K	kamień	GΠz	głina pylista zwięzła
Ż	żwir	Ip	il piaszczysty
Po	pospółka	I	il
Pr	piasek gruby	III	il pylisty
Ps	piasek średni	(+)	domieszki
Pd	piasek drobny		przypuszczalna granica zalegania poszczególnych warstw
PΠ	piasek pylisty		przewarstwienia
PH	piasek próchniczny	/	grunty z pogranicza uzziarnienia


STAN GRUNTU:

	ln	luźny
	szg	średniozagęszczony
	zg	zagęszczony
	zw	zwały
	pzw	półzwały
	tpl	twardoplastyczny
	pl	plastyczny
	mpl	miękkoplastyczny

WILGOTNOŚĆ:

S	suchy
MW	mąło wilgotny
W	wilgotny
M	mokry
N	nawodniony

WARUNKI WODNE:



*na wykresach sondowań podano głębokości wody [m p.p.t.]

ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 345-20-02 e-mail: geolog@wp.pl			
OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU			
Obiekt	Opracował	Data	Podpis
ROŚCIĘCINO gm. Kołobrzeg dz. 16/193 - schronisko dla zwierząt	mgr Bolesław Plichta upr. CUG 070772	11.2024	