



sondy nie wykonane

nazwa	parametry	X	Y
S1	DP, 6m	7447527,4	5736773,9
S2	DP, 6m	7447524,8	5736282,9
S3	DP, 6m	7447520,4	5736293,0
S4	DP, 6m	7447513,8	5736295,9
S5	DP, 6m	7447517,0	5736341,3
S6	DP, 6m	7447490,8	5736341,3
S7	DP, 6m	7447484,0	5736349,4
S8	DP, 6m	7447475,4	5736359,9
S9	DP, 6m	7447465,3	5736368,2
S10	DP, 4m	7447384,8	5736419,0
S11	DP, 4m	7447367,3	5736429,0
S12	DP, 4m	7447347,4	5736439,1
S13	DP, 4m	7447300,4	5736439,5
S14	DP, 4m	7447261,9	5736413,3
S15	DP, 4m	7447255,4	5736384,0
S16	DP, 4m	7447247,2	5736354,4
S17	DP, 4m	7447194,8	5736284,3
S18	DP, 4m	7447161,1	5736261,7
S19	DP, 4m	7447127,1	5736239,8
S20	DP, 4m	7447089,2	5736223,5
S21	DP, 4m	7447049,5	5736211,2
S22	DP, 4m	7447011,0	5736202,0
S23	DP, 4m	7446928,1	5736198,8
S24	DP, 4m	7446883,9	5736195,8
S25	DP, 4m	7446848,2	5736176,9
S26	DP, 4m	7446811,8	5736155,4
S27	DP, 4m	7446775,5	5736134,8
S28	DP, 4m	7446740,0	5736114,1
S29	DP, 4m	7446700,1	5736103,0
S30	DP, 4m	7446659,5	5736092,4
S31	DP, 4m	7446613,8	5736082,0
S32	DP, 4m	7446580,0	5736071,7
S33	DP, 4m	7446509,1	5736053,3

Legenda

planowane sondowania

odwierty z 03.2022

- wykonane sondy dynamiczne







ARKUSZ NR 3

odwiert X4 = 4,0 m

**Legenda:**

- Proj\_REPERY
- Proj\_PIEZOMETRY
- Zakres robót i odbudowy nawierzchni
- Geologia (sondowania, odwierty)
- proj. przesłona przeciwnawierzchniowa






**Legenda:**

- Zakres prac objętych naprawą
- odbudowa istn. rurociągu
- Proj\_REPERY
- Proj\_PIEZOMETRY
- Zakres rozbiórki i odbudowy nawierzchni
- Studzienki istn. drenażu
- istn. drenaż - przewody
- Geologia (sondowania, odwierty)
- proj. przesłona przeciwfiltracyjna





Odbudowa istniejącego rurociągu

**Legenda:**

- odbudowa istn. rurociągu
- ▨ Zakres rozbiórki i odbudowy nawierzchni
- ... proj. przesłona przeciwnieprzepuszczalna
- rurociąg

