

ZDP KŁODZKO


dnia 21.03.2025r.

KARTA REMONTOWA ZDARZENIA DROGOWEGO


Lokalizacja i opis zdarzenia : droga powiatowa nr 3300D m. Darnków
Odbudowa przepustu drogowego po powodzi z września 2024r. Przepust o średnicy 70cm w km 2+280 jest zniszczony, kręgi betonowe są połamane, odbudowanie murków czołowych i ewentualny montaż barierek rurowych.

Część graficzna

Plan sytuacyjny



Przekroje konstrukcyjne



1. Ława fundamentowa
2. Podpłytka
3. Przepust rurowy
4. Ścianka czołowa
5. Nawierzchnia bitumiczna

OBWÓD DROGOWY NR 1 SZCZYTNA.



OBWÓD DROGOWY NR 1 SZCZYTNA.



OBWÓD DROGOWY NR 1 SZCZYTNA.



OBWÓD DROGOWY NR 1 SZCZYTNA.

