


KARTA remontowa ZDARZENIA DROGOWEGO

lokalizacja i opis zdarzenia : droga powiatowa nr 3318 D km 0+868,1 str. lewa
ul. Piłsudskiego


Wymagany koszt drogi 3318 D po jej wylocie przejeżdża na km 0+868,1 str. lewa.

część graficzna

plan sytuacyjny



przekroje konstrukcyjne



przedmiar robót

- | | |
|---------------------------------|--|
| — WYKONANIE FUNDAMENTU Z BETONU | $1,50 \times 0,90 \times 0,30 = 0,132 \text{ m}^3$ |
| — WYKONANIE MURU Z KAMENIA | $1,50 \times 1,00 \times 0,65 = 0,198 \text{ m}^3$ |